

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DURANTE IL LAVORO - DUVRI MENSA**
(D.Lgs. 81/2008- D.Lvo. 106/09)

**SCUOLA DELL' INFANZIA
ISTITUTO RAVASCO PORTANUOVA**

Scuola Paritaria L. 10/03/00 n. 62

Via Dei Marsi n. 44 – P.T. 65127 PESCARA.

Telefono: 085 64160 / 693294 – Fax: 085/ 691869

Datore di lavoro

(Sr Mantemagni Graziella)

Dirigente Scolastico

(Prof.ssa D'Addario Maria Pia)

Maria Pia D'Addario

Data firma :

Coordinatrice Infanzia

(Prof.ssa D'Addario Maria Pia)

Maria Pia D'Addario

Data firma :



Data firma :

Per presa visione e conoscenza :


R.L.S. (Ins. Di Iulio Sabrina)

Sabrina Di Iulio

Data firma :

scala 1 : 200

⊕ Ubicazione estintori



CAPITOLO 1

AGGIORNAMENTO ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 01.1

PREMESSA

Il presente documento è redatto per il Plesso Scolastico individuato nella SCUOLA DELL ' INFANZIA EUGENIA RAVASCO , scuola paritaria L. 10/03/2000 n. 62 , sito nel comune di PESCARA.

Il documento rappresenta la 9° Edizione aggiornata del Plesso ed è relativo al risultato dell'attività di valutazione dei rischi, eseguita secondo quanto indicato al capitolo "Metodologia di valutazione" allo stato dell ' inizio dell 'anno scolastico 2025/26.

L' Analisi condotta dal sottoscritto RSPP ai fini del rilevamento della presenza di eventuali rischi e pericoli nei luoghi di lavoro della struttura scolastica non ha messo in evidenza nessun attuale cambiamento di una certa entità nel medesimo Plesso rispetto alla situazione preesistente nell' anno scolastico 2023/24.

SEZIONE 01.2

BREVE DESCRIZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO

Nel corrente Anno Scolastico 2025/26 in attesa che vengano portati a termine i lavori di adeguamento alla vigente normativa sismica del corpo della Scuola Materna angolo Viale Vitt. Colonna/ Via dei Peligni. Il Plesso Della Scuola dell' Infanzia rimarrà ancora sistemato al P., T. del corpo di fabbrica adiacente a via Dei Marsi.

Il predetto Plesso scolastico si sviluppa al Piano Terra del corpo di fabbrica a forma di elle , adiacente al corpo centrale dell ' Istituto , con accesso sito su via Dei Marsi n. 27 , con annesso piazzale esterno recintato su tutti i lati e prospiciente a via Italica .

Il Piano Primo a sua volta è adibito a Scuola Primaria.

L' intero plesso scolastico è servito da una scala esterna di tipo antincendio posta all ' interno del piazzale esterno che si sviluppa dal piano terra fino al piano copertura a terrazzo .

Entrambi i piani adibiti ad attività scolastica sviluppano una superficie utile di circa mq. 520 ciascuno .

Composizione delle due attività scolastiche

Scuola dell' Infanzia al Piano Terra

L' attività scolastica risulta composta da un atrio / ingresso su cui si affaccia la portineria .

Sul lato del corpo di fabbrica prospiciente a via Dei Marsi si sviluppa la maggior superficie dell'attività scolastica in quanto in esso trovano posto :

- le n. 4 aule didattiche le quali sviluppano una superficie utile media pari a mq. 33/34 ciascuna ;
- il locale segreteria ed un' aula a disposizione ;
- i servizi igienici , divisi per sesso , costituiti da ambiente per i lavabi e locali wc ;
- sala di riunione dei maestri .

Nell ' atrio centrale è collocata una piattaforma elevatrice , di tipo chiuso , di comunicazione con il piano superiore .

L' altro lato dell ' immobile risulta adibito a locale autorimessa oltre ad una sala refettorio (circa mq. 63) in cui insistono altri servizi igienici riservati al personale docente .

Il locale refettorio risulta inoltre collegato , tramite un disimpegno , con il locale cucina ubicato nel corpo centrale dell ' Istituto , utilizzato per la preparazione dei pasti del servizio mensa che offre il Plesso scolastico ai suoi alunni .

I rischi trasmissibili relativi alla frequentazione dei locali ed alle attività lavorative svolte al loro interno, li possiamo suddividere in :

- a) attività svolte all' interno delle aule didattiche;
 - b) attività di gioco svolte nei relativi spazi;
 - c) attività svolte nel reparto cucina e refettorio;
 - d) attività svolte all' esterno (area a giardino e spazio parco adiacente)
-

SEZIONE 01.3

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Datore di lavoro: Sr. Montemagni Graziella
 - Dirigente scolast. Prof.ssa D' Addario Maria Pia
 - R.L.S.: Ins. Di Iulio Sabrina
 - R:S.P.P. Arch. Gobbi Guerino
 - Addetto Antiincendio: Educ. Canzano Chiara
 - Addetto Antiincendio: Educ. Cicarelli Christina
 - Addetto Antiincendio: D' Alessandro Angela
 - Addetto Antiincendio: Educ. Modica Giorgia (maternità)
 - Addetto Antiincendio: Educ. De Ritis Margot
 - Addetto ATA : Gracia Rojas Paula Jimena (suora)
 - ATA : Tomassetti Stefania
 - R.S.P.P. : Arch. Gobbi Guerino
-

<i>Scuola dell ' Infanzia Ravasco Portanuova</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 01 Revisione 09 Annosc.2025/26 Pagina 5 di 6
--	---	---

SEZIONE 01.5.1	LAVORATORI SUBORDINATI PROVISTI DI ATTESTATO DI FORMAZIONE
-----------------------	---

Nella tabella seguente, sono riportati i nominativi dei docenti che frequentato con successo i corsi di formazione nell ' anno 2009 e provvisti di regolare attestato di frequenza .

Attestati frequenza corso emergenza e Primo Soccorso - Dicembre 2017

Insegnati e Personale ATA

Insegnanti Infanzia	formazione ai lavoratori	Abilitazione uso defibrillatore	Addetti emergenza	Primo soccorso	Prev incendi e gest. emerg.	Informaz. E form. secur.
<i>Tomassetti Stefania</i>	Dic. 2022	Pers. ATA				
<i>D' Addario Maria Pia</i>	Dic. 1922					

Scuola dell ' Infanzia Ravasco Portanuova	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 01 Revisione 09 Annosc.2025/26 Pagina 6 di 6
--	---	---

In relazione alla complessità dell'intervento e alla disponibilità di tecnici interni si può intervenire per il ripristino della funzionalità del macchinario, a condizione che l'operatore addetto sia opportunamente addestrato e formalmente nominato.

Per aziende non installatrici, nell'ambito della valutazione si evidenzieranno prevalentemente i rischi elettrici ai quali l'operatore può essere esposto in conseguenza a quelle azioni ordinarie che rientrano nell'esercizio e conduzione di una macchina o impianto. In particolare si vuole evitare che le operazioni derivanti da piccoli interventi su componenti elettrici allo scopo del loro ripristino in caso avaria, possano costituire operazioni improvvisate e rischiose per gli operatori.

SEZIONE 01.9	AFFOLLAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO
---------------------	---

A - MAX AFFOLLAMENTO PRESENTE A.S. 2025/26

Numero alunni Infanzia iscritti = N. 66

Numero max di docenti = N. 11

Personale ATA = N. 2

Totale addetti scolastici N. 79

CAPITOLO 2

RISCHI CONNESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

Reparto 1 - Locali interni

Reparto 2 - Area esterna

Scuola dell ' Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 1 di 9
------------------------	---	---

Sezione 2.1	
Scheda di reparto	Locali interni

Descrizione
 RISCHI PER LA SICUREZZA
 RISCHI PER LA SALUTE

DESCRIZIONE

Il Plesso scolastico (orario scuola a tempo pieno) , risulta composto dalla Scuola dell ' Infanzia (piano terra) dell ' immobile di proprietà della Congregazione delle Figlie dei SS.Cuori di Gesù e Maria - Istituto Ravasco .

Ambiente Scuola dell ' Infanzia

Composto da ampia area di accesso da via De Marsi con presenza della portineria di accettazione. –

- n. 4 aule didattiche , separate per gruppi di età dei bimbi ed indipendenti in cui i docenti esplicano la loro attività didattica ; presenza di attrezzature da gioco , sedie, tavoli , tappeti ;
- il locale ufficio / Direzione e segreteria ;
- i servizi igienici , costituiti da n. 2 gruppi di servizi igienici per bambini , area lavabi e locale wc riservato ai disabili ;
- area esterna di pertinenza;
- locale refettorio
- locale autorimessa

RISCHI PER LA SICUREZZA

01	VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI
----	---

Vie di circolazione e transito interno definite dagli ampi disimpegni centrali aventi larghezza minima di ml. 1.50 e dagli accessi e permanenza nei vani di servizio : ambiente con buona luminosità e pavimentazione di recente esecuzione perfettamente in piano ; punti critici individuabili nella percorribilità in alcuni spazi dei disimpegni il cui il normale transito potrebbe ostacolato eventualmente dall ' ingombro di attrezzature di gioco spostati e non rimessi a posto durante le fasi di gioco : pericolo d ' inciampo e caduta . Poiché la pavimentazione si presenta liscia, può concretizzarsi il rischio di scivolamento durante la percorrenza e la sosta delle aree di transito, qualora siano temporaneamente presenti a terra piccole quantità di liquidi.	R=PX D
	3=1X3

<i>Scuola dell ' Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 2 di 9
-------------------------------	--	---

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare pulizia della pavimentazione dei locali unitamente all'allontanamento dei lavoratori dalle aree di interesse assicurando l'immediata bonifica di eventuali sostanze spante a terra. Adeguate informazione e formazione nei riguardi degli insegnanti al fine , durante la fase dei giochi , di non restringere e/o ostacolare i corridoi di percorrenza , transito e gioco .	È prevista un'attività di sorveglianza visiva periodica della pavimentazione, allo scopo di verificare la presenza di eventuali sostanze spante a terra. Sono previste azioni correttive immediate in caso di necessità.

<i>Scuola dell ' Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 3 di 9
-------------------------------	--	---

02	SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO
-----------	---

Gli spazi per le attività di gioco garantiscono spazi sufficienti per la libertà di movimento, permettendo un veloce allontanamento delle persone verso l'esterno in caso di necessità, anche in virtù della presenza di adeguati maniglioni antipanico sulle vie di esodo . Nei precedenti anni scolastici sono stati eliminati e/o ridotti al minimo tutti i probabili rischi rilevati negli spazi scolastici. Allo stato attuale non si presentano ulteriori probabilità di rischio per gli addetti scolastici e bambini,		R=PXD
Misure di prevenzione e protezione		Sorveglianza e misurazioni

Il servizio di prevenzione e protezione prevede che gli spazi interni dei locali destinati all ' attività siano costantemente non occupati da attrezzature in modo da garantire costantemente gli spazi di lavoro liberi da ostacoli.

IN riferimento alle analisi degli anni precedenti ed ai rilievi visivi effettuati e che si effettuano periodicamente

I pericoli ed i rischi sono stati del tutto eliminati o quanto meno ridotti al minimo della loro capacità di pericolo.

..



Il servizio di prevenzione e protezione provvede periodicamente ad informare i lavoratori sul divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, porte, uscite e vie d'esodo, nonché lungo le aree di transito riservate alla circolazione delle persone , non solo per diminuire al massimo i danni derivanti da pericoli di caduta ma anche per avere gli spazi più liberi possibili in caso di evacuazione improvvisa .

È prevista un'attività periodica di controllo visivo mirata a verificare la presenza di ostacoli o ingombri negli spazi di lavoro ed eventuali zone di pericolo.

04	RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DAGLI AMBIENTI DI LAVORO
-----------	---

Rischio trasmissibile	R=(PxD)	Quando	Dove
Nessuno rilevato			
Misure di prevenzione e protezione		Sorveglianza e misurazioni	
Misure di informazione prevenzione agli utenti al fine di attuare comportamenti non pericolosi e ridurre la possibilità d ' incidenti . Segnalazione al Datore di Lavoro di provvedere ad eliminare tutti i fattori di rischio individuati .		Monitoraggio periodico degli eventi al fine di provvedere ad ulteriori misure protettive .	

05	IMMAGAZZINAMENTO
-----------	--------------------------------

Le attività di immagazzinamento dei materiali in reparto riguardano l'archiviazione di documenti , attrezzature didattiche e materiale cartaceo depositati in armadi, mensole e scaffali. I rischi trasmissibili alle persone presenti nel reparto sono i seguenti:

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature.	R=PxD
	1=1X1
Rischio di ribaltamento delle scaffalature.	R=PxD
	2=1X2

<i>Scuola dell ' Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 6 di 9
-------------------------------	---	---

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti.	E' prevista la verifica periodica delle modalità di stoccaggio del materiale sulle scaffalature/strutture. E' fatto obbligo di registrare i dati verificati al fine di facilitare la successiva analisi delle azioni correttive e preventive.
Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle strutture.	
Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature.	
L'obbligo per l'operatore di segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi.	

06	RISCHI ELETTRICI
-----------	-------------------------

Impianto elettrico L'impianto è progettato e realizzato in conformità alle vigenti norme di legge. Ad eccezione degli eventuali manutentori elettrici, in generale le persone presenti sono considerate UTENTI GENERICI; nonostante questo, non è possibile escludere un rischio residuo di elettrocuzione per contatto indiretto.		R=PXD
		2=1X2
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
E' vietato effettuare qualsiasi intervento su parti in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato.	E' prevista la verifica periodica degli impianti da effettuarsi ogni due o cinque anni a seconda della tipologia d'impianto. L'esito di tali verifiche dovrà essere registrato in apposito registro e tenuto a disposizione presso l'istituto.	
Quale ulteriore garanzia per la sicurezza delle persone, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 462/01 entrato in vigore il 23 gennaio 2002, concernente le verifiche ispettive degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione, l'Istituto provvede a richiedere periodicamente la verifica di tali impianti all'A.R.P.A./A.S.L. o in alternativa ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.		

<i>Scuola dell ' Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 7 di 9
-------------------------------	---	---

07	RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE
-----------	--

La presenza di materiale cartaceo e degli arredi, obbliga a considerare il rischio , non molto probabile , che si propaghi un incendio all'interno dei locali, qualora sia presente un'accidentale sorgente d'innesco prodotta ad esempio da un malfunzionamento od un guasto improvviso alle attrezzature elettriche.		R=PXD
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
Il S.P.P., in ottemperanza ai disposti di cui agli allegati specifici del D.M. 10/03/98, prevede l'attuazione delle seguenti misure: ▪ misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi; ▪ misure relative alle vie di uscita in caso di incendio; ▪ misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio. In caso di pericolo grave ed immediato o a seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ogni lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile il luogo di lavoro raggiungendo il luogo sicuro, secondo quanto previsto dalle procedure di evacuazione.	E' prevista un'attività di sorveglianza visiva avente come scopo il rispetto dell'ordine e della pulizia. Viene effettuato inoltre un controllo periodico sulle misure di sicurezza adottate.	

08	RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA
-----------	---

Non sono rilevabili ulteriori rischi trasmissibili alle persone presenti nel reparto. Qualora siano effettuati interventi di modifica strutturale al reparto, siano introdotte nuove macchine, nuovi impianti o nuove attrezzature, siano effettuate nuove attività lavorative ,il S.P.P. prevede l'aggiornamento immediato del presente capitolo, relativamente a nuovi rischi per la sicurezza a cui potrebbero essere esposte le persone.		R=PXD
		/

09	ESPOSIZIONE AL RUMORE
-----------	------------------------------

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio in quanto nessuna delle attività lavorative determina significativi livelli di esposizione al rumore.	R=(PXD)
	/
	R=(PXD)
	/

<i>Scuola dell ' Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.1 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 8 di 9
-------------------------------	---	---

10	MICROCLIMA
-----------	-------------------

I locali di lavoro risultano convenientemente riscaldati in inverno e conservano una temperatura accettabile in primavera in virtù della presenza di sufficienti superfici finestrate nonché dall ' ombreggiamento garantito dalla posizione particolare della struttura all ' interno della corte esclusiva a giardino . <i>Al fine di garantire la continua efficienza dell'impianto di riscaldamento, l'Istituto provvede a sottoporre lo stesso agli interventi di manutenzione ed alle verifiche periodiche come indicato dal D.P.R. 412/93.</i>	R=(PXD) /
--	-------------------------

11	ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE
-----------	--

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. Tutti i locali sono convenientemente illuminati, in maniera naturale e/o artificiale, secondo le necessità operative. In caso di assenza di tensione di rete è previsto l'intervento dell'illuminazione di sicurezza, soggetto a regolare manutenzione .	R=(PXD) /
--	-------------------------

12	RISCHI GENERICI PER LA SALUTE
-----------	--------------------------------------

Al momento della valutazione, non sono individuabili ulteriori rischi per la salute. Qualora siano effettuati interventi di modifica strutturale al reparto, siano introdotte nuove macchine, nuovi impianti o nuove attrezzature, siano effettuate nuove attività lavorative o sia previsto l'uso di nuove sostanze o preparati chimici, il S.P.P. prevede l'aggiornamento immediato del presente capitolo, relativamente a nuovi rischi per la salute a cui potrebbero essere esposte le persone.	R=(PXD) /
---	-------------------------

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per accedere al Plesso Scolastico non vi è l'obbligo di utilizzo di D.P.I.

DISPOSIZIONI E PROCEDIMENTI DI LAVORO

All'interno del reparto possono trovarsi ad operare ditte esterne od artigiani per lavori di manutenzione, installazione, ecc.. Tale condizione espone sia i lavoratori dell'Istituto sia il personale delle ditte esterne a rischi particolari propri delle singole attività lavorative, che saranno adeguatamente valutati ed eliminati o ridotti.

Misure organizzative
Il S.P.P. interno, prevede l'attuazione degli obblighi di legge applicabili (articolo 26 del D.Lgs. 81/2008) in merito al preventivo coordinamento ed alla cooperazione tra le parti interessate che, a seconda dei casi, possono includere i lavoratori dell'Istituto e gli eventuali lavoratori provenienti da ditte esterne. Tali misure organizzative hanno lo scopo di migliorare le condizioni generali di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro sia per i lavoratori subordinati, sia per i lavoratori esterni. In ogni caso l ' operatività di manutentori e/o lavoratori esterni viene assolta fuori dell ' orario scolastico

EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Nei casi di pericolo o necessità (es. incendio, terremoto, ecc.) ogni lavoratore presente nei locali dell'edificio dovrà abbandonare nel più breve tempo possibile i luoghi di lavoro, percorrendo le vie di emergenza fino a raggiungere il luogo sicuro indicato dall'apposito cartello (vedi disegni a lato).



Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente gli addetti (squadra antincendio), i quali saranno addestrati ed idoneamente equipaggiati ad intervenire direttamente sulle fiamme utilizzando gli estintori a disposizione, segnalati dall'apposito cartello (vedi disegno a lato).



Nei casi in cui si verifichi un infortunio, un malessere ecc., sarà invece necessario avvisare immediatamente gli addetti al primo soccorso che provvederanno, se necessario, a prestare le prime cure e a richiedere l'intervento dei soccorsi esterni.

Riscontrato nell ' Istituto scolastico I ' assenza di un locale di Pronto Soccorso



Scuola dell ' Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.2 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 1 di 2
------------------------	---	---

Sezione 2.2

Scheda di reparto	Area esterna
-------------------	--------------

Descrizione
RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE

INSERIRE FOTO

DESCRIZIONE

L'area esterna di pertinenza del Plesso Scolastico è sita all ' interno del Parco privato di proprietà dell ' Istituto Ravasco ed è caratterizzata da un ' area a giardino circostante per tre due lati la struttura scolastica .
 L ' area a giardino , debitamente recintata , contiene nel suo interno , oltre la scala di emergenza evacuazione antincendio , anche alcune attrezzature di gioco per le attività all ' aperto dei bambini .
 Il calpestio è di tipo terreno vegetale , abbastanza in piano e privo di eventuali buche e dissesti .

RISCHI PER LA SICUREZZA

01	VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI
----	---

Per le persone che circolano all ' interno dell' area esterna non si configura il rischio di caduta per la presenza di pavimentazione abbastanza regolare e non scivolosa, con assenza di buche o dissesti o di scivolamenti nel caso di fondo umido o bagnato anche a seguito di precipitazioni atmosferiche.		R=PXD
		2=2X1
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
Il S.P.P. verifica periodicamente lo stato di manutenzione delle vie di circolazione, per prevenire la formazione di buche o dissesti che possono rappresentare una condizione di pericolo per il transito di persone e/o mezzi.	É prevista una sorveglianza visiva giornaliera del suolo esterno, allo scopo di verificare la presenza di eventuali ostacoli, buche o dissesti .	

Scuola dell ' Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 02.2 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 2 di 2
------------------------	---	---

02	SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO
-----------	---

Gli spazi esterni adibiti allo svolgimento all ' aperto dell'attività didattica di gioco della Scuola d' Infanzia sono principalmente area a giardino prospicienti ed adiacenti alle aule didattiche delimitati da recinzione metallica con relativo cancello di accesso . Non si rilevano sconnessioni di pavimentazione di calpestio o dell ' adiacente terreno vegetale ; la rete metallica di recinto è posta ad altezza adeguata . Punto critico è stato rilevato nella presenza di recinzione in rete metallica che eventualmente potrebbe essere in grado di creare pericoli d ' impatto o eventuali urti o ferimenti per cadute accidentali . . Non si rilevano zone di pericolo , se non nel calpestio di terreno vegetale anche se con caratteristiche sufficientemente pianeggiante e con leggere cunette di pendenza che potrebbero causare cadute accidentali .		R=PXD
		1=1X1
Misure di prevenzione e protezione		Sorveglianza e misurazioni
Nel caso di frequentazione degli spazi esterni , la Coordinatrice dell ' attività provvede a delimitare l'area di gioco lontano a distanza adeguata dai recinti metallici sicuramente in grado di impedire eventuali urti o ferimenti a seguito di contatti accidentali.		E' previsto un controllo visivo in merito alla presenza ed allo stato di conservazione delle strutture atte alla delimitazione degli spazi.

03	RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA
-----------	---

Non sono rilevabili ulteriori rischi trasmissibili alle persone presenti nel reparto. Qualora siano effettuati interventi di modifica strutturale al reparto, siano introdotte nuove attrezzature, siano effettuate nuove attività lavorative o sia previsto l'uso di nuove sostanze o preparati chimici, il S.P.P. prevede l'aggiornamento immediato del presente capitolo, relativamente a nuovi rischi per la sicurezza a cui potrebbero essere esposte le persone.		R=PXD
		/

CAPITOLO 3

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

**Assistente Amministrativo
Insegnante**

Sezione 3.1

Attività lavorativa

Assistente Amministrativo

Descrizione
Responsabilità e competenze
Attività svolte
Luoghi di lavoro
Rischi per la sicurezza
Rischi per la salute
Dispositivi di protezione individuale
Organizzazione del lavoro
Documentazione e procedure
Sorveglianza sanitaria

DESCRIZIONE

L'attività amministrativa nel locale Direzione viene esercitata dalla Coordinatrice del Plesso e da Sr. Di Giuseppe Grazia : essa prevede l'elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure burocratiche relative all'iscrizione degli allievi , fotocopie , battiture al computer .

RESPONSABILITA' E COMPETENZE

La predetta attività amministrativa può essere assimilata in ogni caso ad un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della salute.

ATTIVITA' SVOLTE

L'operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito.

Elenco attività principali

Immissione ed elaborazione dati

Utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori

Stampa dei documenti

Fotocopiatura di documenti

Attività generiche di segreteria

Archiviazione di documenti

Altre attività di ufficio

<i>Scuola Primaria Eugenia Ravasco</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.1 Revisione 09 Anno 2025/26 Pagina 2 di 05
--	---	--

LUOGHI DI LAVORO

L'attività lavorativa si svolge in prevalenza nel locale Direzione del Plesso Scolastico .

RISCHI PER LA SICUREZZA

01	SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO
-----------	---

Il lavoratore dispone di postazioni fisse al videoterminale , non sempre organizzate nel rispetto dei principi ergonomici, in grado di garantire sufficiente libertà di movimento all'operatore, il quale ha la possibilità di abbandonare velocemente il luogo di lavoro nei casi di necessità o nell'eventualità che si concretizzino particolari situazioni di pericolo.	R=PXD
<i>Il S.P.P. scolastico prevede di mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d'emergenza.</i>	/

02	MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
-----------	---------------------------------

Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, fogli di carta, ecc.) l'operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori.	R=PXD
	1=1X1
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Considerata l'oggettiva difficoltà nell'attuare misure di prevenzione e protezione efficaci per l'eliminazione dei rischi, l'operatore riceve opportune informazioni al fine di utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare attenzione alle seguenti generalità: - non conservare gli oggetti all'interno delle tasche degli indumenti; - ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i bordi.	/

03	RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
-----------	--

Attrezzatura di lavoro				
FOTOCOPIATORI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE PERIFERICHE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE DA UFFICIO (telefono, fax, ecc.)				
Rischi inerenti l'operatività	R=PXD	Misure di prevenzione e protezione	D.P.I.	Sorveglianza e misurazioni

<i>Scuola Primaria Eugenia Ravasco</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.1 Revisione 09 Anno 2025/26 Pagina 3 di 05
--	---	--

Elettrocuzione, specie nel caso di contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto d'isolamento	3=1X3	Manutenzione programmata della macchina, con particolare riguardo alla componentistica elettrica	/	Ispezione periodica del registro delle manutenzioni delle attrezzature di lavoro.
Esposizione ai prodotti di pirolisi durante la stampa e/o fotocopiatrice (solo per fotocopiatori e stampanti laser)	Vedi rischi per la salute	Ventilazione naturale dei locali di lavoro, da effettuarsi durante un prolungato utilizzo delle attrezzature citate	/	/
Contatto con le polveri di toner durante la sostituzione (solo per fotocopiatori e stampanti laser)	Vedi rischi per la salute	Utilizzo dei guanti in lattice in dotazione durante la sostituzione delle cartucce		/
Esposizione alle radiazioni elettromagnetiche	Vedi rischi per la salute	Da parte dei lavoratori è prevista l'attuazione delle disposizioni contenute nella procedura di sicurezza relativa alle attrezzature elettriche	/	/

(segue tabella)

Rischi inerenti l'operatività	R=PXD	Misure di prevenzione e protezione	D.P.I.	Sorveglianza e misurazioni
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature o da rotture improvvise	2=1X2	Il S.P.P. prevede la formazione e l'informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture della macchina, nonché accidentali danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. Il S.P.P. prevede la manutenzione e la verifica programmata dell'attrezzatura	/	Redazione periodica di un programma di formazione ed informazione rivolto agli operatori

Attrezzatura di lavoro				
ATTREZZI MANUALI (puntatrice, taglierino, ecc.)				
Rischi inerenti l'operatività	R=PXD	Misure di prevenzione e protezione	D.P.I.	Sorveglianza e misurazioni
Ferite lacere o contusioni, specie agli arti superiori	2=1X2	Da parte dei lavoratori è prevista l'attuazione delle disposizioni contenute nella specifica procedura di sicurezza	/	Redazione periodica di un programma di formazione ed informazione rivolto agli operatori

<i>Scuola Primaria Eugenia Ravasco</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.1 Revisione 09 Anno 2025/26 Pagina 4 di 05
--	---	--

Atri rischi generici connessi all'uso improprio o vietato degli attrezzi manuali o riconducibili a guasti e rotture improvvise	2=2X1	Il S.P.P. prevede la formazione e l'informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè inoltre l'obbligo per i lavoratori di segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture degli attrezzi	/	
--	-------	--	---	--

RISCHI PER LA SALUTE

06	ESPOSIZIONE AL RUMORE
-----------	------------------------------

I livelli di rumorosità ambientale all'interno degli uffici, generalmente inferiori agli 82 dB(A), non risultano pericolosi per la salute del lavoratore.	R=PXD
	/

07	CARICO DI LAVORO FISICO
-----------	--------------------------------

L'attività lavorativa comporta un carico di lavoro fisico. Particolarmente gravosa può risultare (soggettivamente e secondo le condizioni di sforzo) l'attività di movimentazione e trasporto dei materiali cartacei. Alla pagina seguente sono analizzate alcune tra le situazioni di sollevamento e trasporto manuale dei carichi <u>maggiormente significative</u> , mediante l'uso dei metodi NIOSH e SNOOK & CIRIELLO, comunemente utilizzati per la valutazione di questa tipologia di rischi. L'analisi ha dato i seguenti esiti:		R=PXD				
<table><tr><td colspan="2">AZIONI DI SOLLEVAMENTO</td></tr><tr><td>Livello di rischio: Inferiore a 0,75</td><td>▪ Nessuno</td></tr></table>		AZIONI DI SOLLEVAMENTO		Livello di rischio: Inferiore a 0,75	▪ Nessuno	/
AZIONI DI SOLLEVAMENTO						
Livello di rischio: Inferiore a 0,75	▪ Nessuno					
<table><tr><td colspan="2">AZIONI DI TRASPORTO</td></tr><tr><td>Livello di rischio: Inferiore a 0,75</td><td>▪ Nessuno</td></tr></table>		AZIONI DI TRASPORTO		Livello di rischio: Inferiore a 0,75	▪ Nessuno	
AZIONI DI TRASPORTO						
Livello di rischio: Inferiore a 0,75	▪ Nessuno					

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'attività esclude la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, salvo l'uso occasionale di guanti in lattice monouso, durante la sostituzione del toner.

Tipologia di D.P.I.	Quando	Segnale
Guanti in lattice	Sostituzione del toner	

SORVEGLIANZA SANITARIA

Dalla valutazione dei rischi effettuata sono non state individuate attività che non necessitino di sorveglianza sanitaria .

Sezione 3.1

Attività lavorativa

Insegnante

Descrizione
Responsabilità e competenze
Attività svolte
Luoghi di lavoro
Rischi per la sicurezza
Rischi per la salute
Dispositivi di protezione individuale
Organizzazione del lavoro
Formazione ed informazione
Documentazione e procedure
Sorveglianza sanitaria

DESCRIZIONE

L'attività lavorativa prevede lo svolgimento delle attività didattiche all'interno delle aule ed attività neuro motoria da svolgere nel preposto locale ma anche negli spazi esterni .

RESPONSABILITA' E COMPETENZE

L'operatore è da ritenersi un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della salute.

Un ruolo differente, nell'ambito dell'organizzazione, è riservato alla Coordinatrice . Essa, tra l'altro, ha i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della protezione collettiva ed individuale dal S.P.P. scolastico, con particolare riferimento al rispetto delle procedure ed all'utilizzo eventuale dei D.P.I.

ATTIVITA' SVOLTE

L'operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito.

Elenco attività principali

Attività di insegnamento didattico

Utilizzo di materiali ed attrezzature

Altre attività collegate all'operatività nelle aule

Attività motoria

Attività di musica

Scuola Infanzia Ravasco Portanuova	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 2 di 9
---	---	---

LUOGHI DI LAVORO

L'attività lavorativa si svolge prevalentemente all'interno delle aule didattiche .

RISCHI PER LA SICUREZZA

01	RISCHI CONNESSI ALLE VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI
-----------	---

Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all'interno dei vari locali esclusivamente a piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla possibilità di scivolamento durante la percorrenza di aree in cui siano presenti tracce accidentali di liquidi (es. igienizzanti diluiti in acqua).		R=PXD
		1=1X1
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
Il S.P.P. scolastico prevede la regolare pulizia della pavimentazione dei locali e l'immediata bonifica di sostanze spante a terra. Il S.P.P. scolastico prevede, per gli addetti il rispetto delle normali regole di prudenza che evidenziano la necessità di non correre o di attuare comportamenti pericolosi.	È prevista un'attività di sorveglianza visiva periodica della pavimentazione, allo scopo di verificare la presenza di eventuali sostanze spante a terra.	

02	SPAZI DI LAVORO E ZONE DI PERICOLO
-----------	---

Gli spazi di lavoro organizzati in adeguati locali contornati da presenza di attrezzature di gioco e materiale didattico sono ritenuti idonei alle necessità operative. <i>Il S.P.P. scolastico prevede di mantenere i locali puliti ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d'emergenza.</i>		R=PXD
		I

03	PRESENZA DI SCALE
-----------	--------------------------

Durante la percorrenza delle varie scale fisse a gradini vi è la possibilità che si concretizzi il rischio di caduta a terra.		R=PXD
		2=1X2
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
Per ridurre le possibilità di incidenti, sarà necessario che l'utente, consapevole del rischio, eviti di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi per limitare eventuali situazioni di danno. I gradini sono dotati di strisce antiscivolo il cui stato viene periodicamente controllato dal personale addetto.	E' previsto un monitoraggio periodico delle scale fisse presenti nell'edificio. In particolare viene verificato lo stato di mantenimento delle strisce antiscivolo installate sui gradini e lo stato di ancoraggio del corrimano con interventi di manutenzione tempestivi all'occorrenza.	

Scuola Infanzia Ravasco Portanuova	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 3 di 9
---	---	---

04	RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO
-----------	--

Attrezzatura di lavoro				
FOTOCOPIATORI, ATTREZZATURE MATERIALI DI LAVORO				
Rischi inerenti l'operatività	R=PX	Misure di prevenzione e protezione	D.P.I.	Sorveglianza e misurazioni
Elettrocuzione, specie nel caso di contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto d'isolamento	3=1X3	Manutenzione programmata della macchina, con particolare riguardo alla componentistica elettrica	/	Ispezione periodica del registro delle manutenzioni delle attrezzature di lavoro.
Esposizione alle radiazioni elettromagnetiche	Vedi rischi per la salute	Da parte dei lavoratori è prevista l'attuazione delle disposizioni contenute nella procedura di sicurezza relativa alle attrezzature elettriche	/	/
Altri rischi per la sicurezza determinati dall'uso improprio o vietato delle attrezzature o da rotture improvvise	2=1X2	Il S.P.P. prevede la formazione e l'informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè l'obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti o rotture delle macchine elettriche, nonché accidentali danneggiamenti ai materiali di lavoro esistenti. Il S.P.P. prevede la manutenzione e la verifica programmata dell'attrezzatura	/	Redazione periodica di un programma di formazione ed informazione rivolto agli operatori

Scuola Infanzia Ravasco Portanuova	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 4 di 9
---------------------------------------	---	---

Attrezzatura di lavoro				
ATTREZZI MANUALI (PUNTATRICE, TAGLIERINO, ECC.)				
Rischi inerenti l'operatività	R=PXD	Misure di prevenzione e protezione	D.P.I.	Sorveglianza e misurazioni
Ferite lacere o contusioni, specie agli arti superiori	2=1X2	Da parte dei lavoratori è prevista l'attuazione delle disposizioni contenute nella specifica procedura di sicurezza	/	Redazione periodica di un programma di formazione ed informazione rivolto agli operatori
Atri rischi generici connessi all'uso improprio o vietato degli attrezzi manuali o riconducibili a guasti e rotture improvvise	2=2X1	Il S.P.P. prevede la formazione e l'informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vigè inoltre l'obbligo per i lavoratori di segnalare eventuali malfunzionamenti o rotture degli attrezzi	/	

05	MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
-----------	---------------------------------

Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, fogli di carta, ecc.) l'operatore risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori.		R=PXD
		1=1X1
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
Considerata l'oggettiva difficoltà nell'attuare misure di prevenzione e protezione efficaci per l'eliminazione dei rischi, l'operatore riceve opportune informazioni al fine di utilizzare con cautela gli oggetti citati, facendo particolare attenzione alle seguenti generalità: - non conservare gli oggetti all'interno delle tasche degli indumenti; - ricordare che la carta in molti casi risulta tagliente lungo i bordi.	/	

<i>Scuola Infanzia Ravasco Portanuova</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 2022/23 Pagina 5 di 9
--	---	--

06	IMMAGAZZINAMENTO
-----------	-------------------------

L'attività lavorativa prevede il deposito di materiale cartaceo (libri, quaderni, etc.) all'interno di scaffali ed armadi presenti nelle varie aule didattiche. Le modalità di immagazzinamento possono determinare i seguenti rischi:

Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature	R=PXD
	2=1X2
Caduta dei materiali prelevati o depositati	R=PXD
	2=1X2
Rischio di ribaltamento delle scaffalature	R=PXD
	2=1X2
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti.	
Il divieto di depositare materiale sulla sommità delle strutture.	
Lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature.	
L'obbligo per l'operatore di segnalare eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature o agli armadi, per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi.	
Durante le operazioni di movimentazione dei carichi in genere, l'operatore dovrà accertarsi visivamente che, nei pressi, non sostino persone che potrebbero essere investite in caso di caduta accidentale del materiale.	

<i>Scuola Infanzia Ravasco Portanuova</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 6 di 9
--	---	---

07	RISCHI ELETTRICI
-----------	-------------------------

Gli operatori rientrano nella definizione di “utente generico” così come definita alla sezione 01.

RISCHI DEGLI UTENTI GENERICI

L'attività lavorativa prevede l'uso di attrezzature a funzionamento elettrico quali telefoni, videoterminali, fax, ecc., mentre non sono assolutamente previste attività di manutenzione o riparazione di parti dell'impianto elettrico, che sono riservate a tecnici esterni di ditte specializzate. Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i rischi connessi all'impiego dell'elettricità, pur ritenendo assai modeste le probabilità di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in tensione.	R=PXD
	2=1X2
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
In generale, il S.P.P. scolastico, prevede l'attuazione, da parte di ditte esterne o dell'ente proprietario dell'immobile, di una manutenzione periodica e programmata non solo degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da lavoro a funzionamento elettrico. In genere, per tali attrezzature è richiesta la collaborazione dell'operatore limitatamente all'individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con successiva segnalazione del problema riscontrato al diretto responsabile.	E' prevista la verifica periodica degli impianti da effettuarsi ogni due o cinque anni a seconda della tipologia d'impianto. L'esito di tali verifiche dovrà essere registrato in apposito registro e tenuto a disposizione presso l'istituto.

11	RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE
-----------	--

L'operatività non determina l'introduzione di sorgenti d'innesco, permettendo di considerare molto basse le probabilità che una sua azione possa provocare lo sviluppo accidentale di un incendio o di un'esplosione. Per maggiori dettagli in merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia riferimento alla specifica relazione allegata al presente documento.	R=PXD
	3=1X3
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Per ridurre il rischio di inneschi di un incendio, il S.P.P. scolastico prevede per l'operatore il divieto di utilizzare fiamme libere (oltre al divieto di fumo imposto anche per tutelare la salute dei presenti). 	È prevista la sorveglianza visiva periodica del rispetto delle indicazioni di sicurezza scolastiche. Sono previste azioni correttive immediate e “non conformità” in caso di violazioni.
Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, il lavoratore è informato sull'obbligo di avvisare immediatamente gli addetti della squadra antincendio. Tale disposizione è resa necessaria per tutelare la sicurezza di tutti i presenti.	
A seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro, secondo quanto previsto dal piano di emergenza scolastico. 	

<i>Scuola Infanzia Ravasco Portanuova</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 7 di 9
---	---	---

12	RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA
-----------	---

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.	R=PXD
	/

13	ESPOSIZIONE AL RUMORE
-----------	------------------------------

I livelli di rumorosità ambientale all'interno dei locali, generalmente inferiori agli 85 dB(A), non risultano pericolosi per la salute del lavoratore.	R=PXD
	/

14	ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI
-----------	------------------------------------

L'attività lavorativa esclude l'esposizione a vibrazioni moleste o scuotimenti.	R=PXD
	/

15	CARICO DI LAVORO MENTALE
-----------	---------------------------------

Il carico di lavoro mentale può essere considerato significativo nelle attività protratte per tempi prolungati al videoterminale. Particolare situazione critica può essere dovuta al rispetto temporale di determinate scadenze, che obbligano a ritmi sostenuti e non sempre modulabili.

E' necessario, inoltre, considerare l'eventualità di una situazione di mobbing, cioè quella forma di "terrore psicologico" che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro.

Lo stress lavorativo si determina anche nei casi in cui le capacità lavorative di una persona non siano adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative. Nel tempo, in maniera soggettiva, possono riscontrarsi i malesseri di seguito riportati: - mal di testa; - tensione nervosa ed irritabilità; - stanchezza eccessiva; - ansia; - depressione.	R=PXD
	4=2X2

<i>Scuola Infanzia Ravasco Portanuova</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 03.01 Revisione 09 Anno Sc. 20225 26 Pagina 8 di 9
--	---	---

Le forme che il mobbing può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dall'assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale nei confronti di alunni e superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. Lo scopo del mobbing è quello di "eliminare" una persona che è, o è divenuta, in qualche modo "scomoda" creandole un disagio psicologico e sociale in modo da indurla alle dimissioni. Il mobbing ha conseguenze di portata enorme: causa problemi psicologici alla vittima, che accusa disturbi psicosomatici e depressione, ma anche danneggia sensibilmente l'Istituto stesso, che nota un calo significativo di qualità nell'offerta formativa quando qualcuno è mobbizzato dai colleghi. Le ricerche condotte all'estero hanno dimostrato che il mobbing può portare fino all'invalidità psicologica, e che quindi si può parlare anche di malattie professionali o di infortuni sul lavoro.	
Gli insegnanti possono essere soggetti a situazioni di burn-out: per "burn-out" si intende una forma di disagio professionale protratto nel tempo e derivato dalla discrepanza tra gli ideali del soggetto e la realtà della vita lavorativa. Il burn-out interessa categorie lavorative in cui il rapporto con gli utenti ha un'importanza centrale in termini di coinvolgimento umano e di realizzazione lavorativa. È quindi comprensibile che chi lavora all'interno della scuola possa andare incontro a questa sindrome.	R=PXD 2=1X2

Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni
Per prevenire i disturbi elencati, il S.P.P. prevede che l'operatore si relazioni col proprio superiore discutendo le eventuali situazioni di disagio. A seconda dei casi, sono consentite delle brevi pause durante lo svolgimento delle attività lavorative più impegnative.	Convocazione periodica di riunioni con gli insegnanti atte a verificare eventuali situazioni di disagio causate dall'operatività.

17	RISCHI GENERICI PER LA SALUTE
-----------	--------------------------------------

Non sono presenti ulteriori rischi per la salute dei lavoratori .

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'attività esclude la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I preposti sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste. Qualora gli stessi riscontrino la mancata attuazione delle suddette disposizioni, saranno autorizzati ad effettuare un richiamo verbale del lavoratore o, se ritenuto necessario, un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile del S.P.P. scolastico.

L'attività prevede un'organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e la monotonia del lavoro. E' altresì importante garantire al lavoratore:

- la possibilità di sospendere il lavoro e/o assentarsi quando ne avverta la necessità;
- la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro;
- la possibilità di partecipare all'organizzazione del proprio lavoro e di controllare i risultati dello stesso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Dalla valutazione dei rischi effettuata non sono state individuate attività che necessitino di sorveglianza sanitaria.

Per prescrizioni dovute al contenimento dell' espansione della Pandemia di cui al virus COVID-19, TUTTE LE EDUCATRICI SONO SOGGETTE AD INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA DURANTE L' ESPLETAMENTO DELLA LORO ARRIVITA' SCOLASTICA E PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA A SCUOLA .

CAPITOLO 4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 2 di 15
------------------------	---	--

SEZIONE 04	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
-------------------	--

La presente sezione costituisce il **documento di valutazione del rischio incendio** che il datore di lavoro ha elaborato nella sua seconda edizione aggiornata all'anno scolastico 2025/26, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. I criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione, sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 – Allegato I “Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” che si applica integralmente per le attività non normate, mentre per le attività normate (come nel caso degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica ovvero D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO

L' Istituto Scolastico comprende il Plesso Scolastico caratterizzato dall' attività scolastica Scuola dell' Infanzia al piano terra della struttura scolastica.

L' edificio in questo anno scolastico 2025/26 viene ad essere sistemato nel piano terra nella struttura ad esse dell' Istituto prospiciente a via Dei Marsi in quanto la sua sede originaria lato via dei Peligni risulta interessata a lavori di adeguamento alla normativa antisismica; alla suddetta struttura risulta pertinente un' ampia corte esclusiva. Il Plesso è accessibile dal portone in via Dei Marsi. .

Locale centrale termica a gas metano di rete , potenzialità bruciatore 122.000 Kcal./h. , posizionata al copertura.

Numero di persone presenti

Scuola dell' infanzia (Piano Terra) :

Alunni = n. 66

Insegnanti = n. 11

ATA = n. 2

a sommare = n. 79

11	RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA
-----------	---

Non sono rilevabili ulteriori rischi trasmissibili alle persone presenti nel reparto. Qualora siano effettuati interventi di modifica strutturale al reparto, siano introdotte nuove attrezzature, siano effettuate nuove attività lavorative o sia previsto l'uso di nuove sostanze o preparati chimici, il S.P.P. prevede l'aggiornamento immediato del presente capitolo, relativamente a nuovi rischi per la sicurezza a cui potrebbero essere esposte le persone.	R=PXD
	/

Ai fini della valutazione del rischio d'incendio e della gestione delle emergenze per l'Istituto Scolastico, si stima che l'affollamento massimo ipotizzato all'interno dei locali dell'edificio è di circa 157 persone compresi alunni, insegnanti e personale di servizio. In riferimento all'art. 1.2 del D.M. 26/08/92 per quanto concerne la classificazione della scuola in oggetto, essendo presenti contemporaneamente un numero di persone pari a 266 l'attività scolastica sarà di tipo 2 (scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 500 persone).

Orari di lavoro

L'attività didattica dell'Istituto Scolastico viene svolta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

E' garantita la presenza del personale scolastico dalle 8.30 alle 16.30 .

Talvolta per riunioni il personale scolastico permane nell'edificio fino alle 18.00

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 3 di 15
------------------------	---	--

Accessibilità allo stabilimento nei casi di pericolo

L'edificio consente l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco da cancello prospiciente a via Italica o dal cancello prospiciente a Via Vittoria Colonna , fino all ' interno della corte esclusiva

Impianti e macchine utilizzate

Il lavoro all'interno dei vari reparti si svolge con l'impiego delle attrezzature elencate in tabella.

Reparto	Nominativo locale ed identificazione nella planimetria	Attrezzature
Direzione Aule didattiche Cucina	Locali identificati nella planimetria rappresentativa	▪ Videoterminali con relative periferiche
		▪ Fotocopiatore
		▪ Telefoni e fax
		▪ Televisore
		▪ Videoregistratore
		. Apparecchi gas cucina
		▪ Stereo

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 4 di 15
------------------------	---	--

Magazzini, depositi e archivi

All'interno dell'Istituto attualmente i locali destinati a deposito di materiale in quantitativo degno di nota risultano essere i seguenti:

Reparto	Situazione rilevata	
	Nominativo locale ed identificazione nella planimetria	Quantitativo di materiale in deposito
Tutti i locali ¹	Direzione	Presenza di materiale cartaceo in quantitativo inferiore a 5 q.li.
	Aule didattiche	Presenza di materiale di scorta (carta, tempere) in quantitativo indispensabile per l'attività didattica.

Locali ed impianti tecnologici

Impianti che presentano pericolo d'incendio :

- Centrale termica dotata di caldaia alimentata a gas metano da rete pubblica avente potenzialità complessiva pari a 681,120 Kcal. / h., costituita da n. 6 moduli da 113,52 Kcal/h. ciascuno ,
- Centrale termica alimentata a gas metano da 122 Kw

¹ Considerato che i locali presentano rischi omogenei ed equivalenti l'edificio risulta essere stato suddiviso in un unico reparto/area.

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 5 di 15
-----------------	---	--

ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO

Attività soggetta a controllo periodico dei VV.F.

In conseguenza dell'attività svolta (scuole) ed in relazione alla presenza contemporanea di un numero di persone comprese fra 100 e 500,

in base al sopralluogo del Corpo dei VV.F. di Pescara lo stesso Istituto risulta provvisto di regolare **Rinnovo ai fini della prevenzione incendi del 04/03/2024**

Caratteristiche impianto fisso antincendio

N. 3 cassette per nappi UNI 45

N. 1 attacco VV.F. UNI 70

N. 1 riserva idrica da 22 mc.

N. 1 impianto rilevazione fumi e fughe gas

Caratteristiche impianto portatile antincendio:

N. 6 estintori a polvere da 6 Kg. cap. estinguento 55 A 233 BC

Presenza di illuminazione di emergenza

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili

Il primo elemento di valutazione del pericolo di incendio è verificare l'eventuale presenza di materiali solidi, liquidi e gassosi, che potrebbero bruciare sviluppando fiamme, fumo e calore, ossia generare fenomeni esplosivi. Nel caso in esame visto l'insediamento e considerata l'attività svolta, i materiali degni di nota a seguito di un eventuale incendio sono riportati in tabella.

Reparto	Locali contenenti materiali pericolosi	Materiali pericolosi
Locali interni	Direzione	Presenza di materiale cartaceo in quantitativo inferiore a 5 q.li.
	Direzione	Presenza di materiale di scorta (carta, tempere) in quantitativo indispensabile per l'attività didattica.
	Cucina	Presenza di apparecchiature a gas metano
	Centrale termica	presenza di gas metano per l'alimentazione della caldaia.
	Tutti i locali	presenza di mobilio di vario genere (banchi, sedie, armadi, cattedre, etc.).

La presenza di altri materiali combustibili dislocati in altri punti dei locali, per quantitativi limitati, non costituisce oggetto di particolare valutazione.

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 6 di 15
------------------------	---	--

SORGENTI D'INNESCO

Si procede all'individuazione delle sorgenti d'innescio. Nel caso in esame, visto l'insediamento e considerata l'attività svolta, le sorgenti d'innescio in grado di costituire cause potenziali di incendio sono quelle riportate in tabella.

Reparto	Locali contenenti sorgenti d'innescio	Sorgenti d'innescio
Locali interni	Direzione	▪ non si rilevano sorgenti di innesco particolari, se non corto circuito
	Aule didattiche	▪ non si rilevano sorgenti di innesco particolari ,se non corto circuito
	Cucina	▪ eventuali fughe gas e/o corto circuito
	Centrale termica	▪ eventuali fughe gas e/o corto circuito
	Tutti i locali	▪ presenza di varie attrezzature alimentate elettricamente quali (Videoterminali con relative periferiche, fotocopiatore, telefoni e fax, televisore, videoregistratore, stereo).

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 7 di 15
-----------------	---	--

INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO D'INCENDIO

Nella tabella seguente sono riportati gli esiti della verifica effettuata.

<i>Persone presenti in maniera occasionale o saltuaria</i>	Possono essere presenti, in modo occasionale e per tempi limitati: ▪ genitori e/o parenti degli alunni durante gli incontri con i docenti; ▪ personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); ▪ personale dell'ente proprietario dell'immobile per verifiche degli impianti e delle strutture; ▪ personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc...); ▪ personale per assistenza alla centrale termica; ▪ personale di ditta esterna per la fornitura e smistamento dei pasti. La presenza di persone esterne all'attività, pur se variabili per numero, costituisce elemento significativo e considerato nella presente valutazione ai fini del calcolo di affollamento dei locali. Il S.P.P. prevede al riguardo la definizione di una procedura per il controllo degli accessi all'istituto, in modo da conoscere in ogni momento il numero esatto delle persone esterne presenti.
<i>Lavoratori di ditte esterne</i>	Vale quanto riportato al punto precedente, poiché all'interno dell'istituto possono essere presenti lavoratori di ditte esterne in appalto, quali ad esempio: ▪ personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); ▪ personale dell'ente proprietario dell'immobile per verifiche degli impianti e delle strutture; ▪ personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc...); ▪ personale per assistenza alla centrale termica; ▪ personale di ditta esterna per la fornitura e smistamento dei pasti.
<i>Persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo</i>	Fornitori, personale di ditte esterne, genitori degli alunni, ecc, presenti occasionalmente in Istituto e che non hanno familiarità dei luoghi di lavoro, possono trovarsi in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro nel caso di una situazione d'emergenza.
<i>Lavoratori con problemi di mobilità, udito, vista</i>	Al momento della valutazione, non sono presenti lavoratori con problemi di mobilità, udito o vista.
<i>Lavoratori o altre persone in aree a specifico rischio d'incendio</i>	Non sono presenti lavoratori o altre persone in aree a rischio specifico d'incendio.
<i>Lavoratori incapaci di reagire prontamente o che possono essere ignari del pericolo causato da un incendio</i>	In condizioni ordinarie, nessuno dei lavoratori (salvo casi estremi, quali ad esempio un malore od un infortunio grave), dovrebbe trovarsi incapace di reagire prontamente in caso di pericolo, né si considera probabile che un'eventuale emergenza con pregiudizio per la sicurezza delle persone abbia luogo senza che sia immediatamente individuata e sia dato l'allarme.

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 8 di 15
-------------------------------	---	--

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale esistente sotto il profilo antincendio, sulla base di quanto fin qui elaborato. Ciascun pericolo di incendio identificato, sia esso relativo alle sostanze pericolose, alle sorgenti di ignizione o alle persone esposte al rischio, sarà valutato e ridotto al minimo, compatibilmente con le esigenze dell'attività.

Ciò consentirà di dimensionare le misure di protezione antincendio, in relazione alle effettive necessità, con conseguente riduzione al minimo dei rischi e permettendo l'intervento su quelli residui.

Gli interventi riportati nel presente capitolo, dovranno trovare pronta attuazione da parte del datore di lavoro, al fine di poter considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di seguito stabilite in relazione al livello di rischio classificato.

Materiali combustibili e/o infiammabili

Reparto	Locali contenenti materiali pericolosi	Materiali pericolosi
Locali interni	Direzione	▪ non esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale cartaceo in deposito in quanto strettamente necessario all'attività.
	Cucina	▪ non esiste la possibilità di eliminazione dei macchinari presenti per l' attività svolta , anche se eventuali fughe di gas sono avvertite da particolari sensori e rilevatori presenti ed installati
	Aule didattiche	▪ non esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale cartaceo in deposito in quanto strettamente necessario all'attività.
	Centrale termica	▪ non esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale combustibile/inflammabile in deposito in quanto strettamente necessario all'attività. ▪ Eventuale fughe di gas sono avvertite da sensori presenti ed installati .
	Tutti i locali	▪ non esiste la possibilità di eliminazione o riduzione del quantitativo di materiale cartaceo in deposito in quanto strettamente necessario all'attività.

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 9 di 15
-----------------	---	--

Sorgenti d'innescio

Come evidenziato in precedenza, all'interno dei vari ambienti di lavoro possono essere presenti (ed efficaci) sorgenti di innesco che possono costituire un pericolo per l'incendio. Si considera pertanto quanto di seguito riportato.

Reparto	Locali contenenti sorgenti d'innescio	Sorgenti d'innescio
Locali interni	Locali interni	Apparecchiature elettriche - Le attrezzature elettriche dotate di sistema di raffreddamento a ventilazione, dovranno essere sempre collocate in modo tale che le aperture di ventilazione non siano ostruite - Le apparecchiature ed attrezzature elettriche dovranno essere mantenute in efficienza ed in buono stato (manutenzione) specificatamente nelle seguenti parti: spine, cavi e quadri di comando - L'utilizzo di eventuali prolunghe potrà essere consentito, a condizione che non vengano sovraccaricate le prese. Le prese di tipo "volante" è preferibile che vengano fissate a strutture solide ed in posizione tale da non poter essere urtate con i piedi - A fine giornata si dovrà effettuare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche per le quali non è prevista la continuità di servizio
Locali interni	Locali interni	Impianto elettrico - L'impianto elettrico sarà mantenuto in efficienza ed in buono stato di conservazione (manutenzione) - L'impianto di terra sarà sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente (D.P.R. 462/01) Sarà effettuato il calcolo della probabilità di fulminazione degli stabili per attestare la necessità o meno di realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (L ' Istituto non rientra al momento nella casistica d ' impianti di protezione contro le scariche atmosferiche)

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 10 di 15
-----------------	---	---

MISURE RELATIVE ALLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO D'INCENDIO

<i>Persone presenti in maniera occasionale o saltuaria</i>	Per quanto attiene la presenza di ditte esterne, <u>si darà seguito al coordinamento previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008</u> garantendo alle stesse l'informazione sui rischi presenti nell'Istituto Scolastico secondo quanto emerso dalla presente valutazione. Sarà inoltre necessario provvedere all'istituzione di un sistema per il <u>rilascio di permessi di lavoro da consegnare a manutentori ed appaltatori la cui operatività comporti l'utilizzo di fiamme libere o altre lavorazioni pericolose</u> ai fini del rischio incendio e/o esplosione. La presenza dei genitori e/o parenti degli alunni è stata presa in considerazione nel piano di gestione delle emergenze. Verificare prima dell'inizio dell'attività che i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza non siano ostruite da ostacoli (tavolini, sedie ecc).
<i>Lavoratori di ditte esterne</i>	Il personale facente parte a ditte esterne, operai dell'ente proprietario dell'immobile ed i genitori degli alunni potranno circolare all'interno dei locali dell'edificio <u>esclusivamente accompagnati da una persona incaricata</u> che abbia una conoscenza generale sui rischi di incendio presenti. Oppure, potranno anche circolare autonomamente, solo dopo però aver ottenuto specifica autorizzazione.
<i>Persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo</i>	
<i>Lavoratori con problemi di mobilità, udito, vista</i>	Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare.
<i>Lavoratori o altre persone in aree a specifico rischio d'incendio</i>	Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare.
<i>Lavoratori incapaci di reagire prontamente o che possono essere ignari del pericolo causato da un incendio</i>	Nei casi in cui si verifichi un'emergenza se ne dovrà dare immediatamente l'allarme, secondo quanto specificato all'interno del piano di gestione delle emergenze.

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 11 di 15
-------------------------------	---	---

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO D'INCENDIO

I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la valutazione e/o riduzione di quello di massima entità, sono costituiti dai seguenti punti:

- probabilità di innesco d'incendio;
- probabilità di propagazione veloce;
- probabilità di coinvolgimento di persone.

Una volta attuate le misure di eliminazione e/o riduzione dei pericoli d'incendio si ritengono:

- non trascurabili le possibilità di sviluppo di focolai;
- non limitate le probabilità di propagazione di un principio d'incendio;
- non limitate le probabilità di coinvolgimento di persone, tranne che per il magazzino e l'autorimessa

Alla luce di tali conclusioni, visti i criteri di classificazione stabiliti dall'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 (linee guida per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro), si ritiene di classificare l'istituto come segue:

Livello di rischio MEDIO

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 12 di 15
-------------------------------	---	---

VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Come precedentemente citato, l' Istituto scolastico risulta soggetto ad attività di prevenzione antincendio dei VV.F. e si trova già nelle condizioni di assolvere in ogni istante ad una emergenza antincendio e/o ad evacuazione antincendio improvvisa (percorsi di esodo prestabiliti , scala esterna di evacuazione , strutture coibentate , impianto fisso e mobile di estinzione incendi , scala interna di tipo protetto , idonee vie di esito a maniglione , segnaletica opportuna e cartellonistica di riferimento evacuazione) .

Esistenza di Registro delle manutenzioni che vengono effettuate secondo le scadenze programmate , sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature antincendio , gli impianti elettrici e di emergenza , il vano ascensore .

Le strutture murarie dei percorsi di esodo (corridoi, atri) sono del tipo classe 1 .

Gli interventi qui riportati, costituiscono le misure che il Dirigente Scolastico e/o il proprietario dell'immobile devono programmare nel tempo al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo e mantenere efficiente l' Istituto nei riguardi della Sicurezza antincendio .

RIDUZIONE DELLA PROBABILITA' DI INCENDIO

Misure di tipo tecnico

1. Per l'impianto antincendio (naspi) e mobile (estintori) dovranno essere effettuate le necessarie manutenzioni in tempi periodici ;
2. Per l'impianto elettrico e l'impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche periodiche mirate, tra l'altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi.
3. L'impianto di terra dovrà essere sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente (D.P.R. 462/01).
4. L'esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel "Registro Antincendio" da istituire e da mantenere aggiornato nell'Istituto Scolastico.

Misure di tipo organizzativo e gestionale

1. I locali dell'edificio scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine. A tal fine, sarà realizzato un piano delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti.
2. Dovrà essere aggiornato costantemente il REGISTRO ANTINCENDIO in cui inserire l'esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da osservare.

<i>Scuola Infanzia</i>	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 13 di 15
------------------------	---	---

VIE ED USCITE DI EMERGENZA

Lunghezza delle vie di esodo

Considerato che l'attività didattica in esame si svolge all'interno dello stesso edificio, si calcola che la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via d'uscita, dalle postazioni più lontane, è inferiore a circa 30m.

Numero e larghezza delle uscite

Il piano dell'edificio presenta una via di esodo (larghezza = ml. 1.40), porta di uscita di modulo 1,00 ml. con meccanismo di apertura a spinta ed una via di fuga (L. ml. 1.00) verso il vano scala interno, uscite che in maniera sufficiente soddisfano un'eventuale evacuazione improvvisa antincendio, come constatato ed approvato dal Comando provinciale dei VV. F. di Pescara in fase di sopralluogo.

Verifiche delle uscite di esodo

Larghezza delle uscite totale minima (LUT) = $\frac{\text{affollamento massimo ipotizzabile (AMI)} \times 0.60 \times \text{m.}}{\text{Capacità di deflusso}}$

Piano Compartimento	A.M.I. Persone	C.D. Persone / min.	Uscite n.	Verifica uscite		
				Largh. m.	LUT m	LUT m. m
Piano Terra	79	50	2 porte con maniglione	0.70	0.90	1.40
Piano Terra	79	50	Uscita verso vano scala	0.70	0.90	0.90
A sommare larghezza uscite						1.80

Reparto	Piano	N° max. persone presenti
Locali interni		
	° Primo	° 79 persone

Quindi:

Reparto	Piano	Larghezza minima uscite di piano	Larghezza prevista delle uscite di piano
Locali interni	Primo Primo	L = 104/50 x 0,70 = 1.82 ml L = 104/0.50 x 0.60 = 1.62 m	N° 1 uscita - L ≥ 0.60 m N. 2 uscite - L > 1.40 m.

Considerata la popolazione scolastica presente al piano primo, si ritengono sufficienti il numero e le larghezze delle uscite presenti, anche se sarebbe opportuno per una migliore sicurezza di evacuazione ampliare la larghezza della porta di uscita di un modulo, da ml. 1.20 a ml. 1.80 (due ante da ml. 0.90 ciascuno). Si ricorda che durante la presenza di persone all'interno dell'edificio tutte le uscite dovranno essere facilmente apribili (prive di lucchetti o chiuse a chiave).

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 14 di 15
-----------------	---	---

Segnaletica ed illuminazione delle vie d'uscita

Considerando la superficie e la disposizione dei locali l'illuminazione dei percorsi di esodo si ritiene adeguata. L'edificio è dotato di un impianto di illuminazione di sicurezza, inoltre le uscite di sicurezza e le vie d'esodo risultano adeguatamente segnalate.

SEGNALAZIONE DI INCENDIO

Considerando la disposizione e l'affollamento dei locali è predisposto in caso d'emergenza che l'allarme viene dato simultaneamente per ogni piano dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola. Si precisa che l'impianto a campanelli risulta alimentato da un impianto elettrico di sicurezza come stabilito dal punto 7.1 del D.M. 26/08/92.

SISTEMI DI SPEGNIMENTO

Considerato il livello di rischio dell'attività e la superficie di piano, sono presenti un numero sufficiente di presidi antincendio, ed in particolare:

Tipo di Estintore	Superficie protetta da un estintore	
	Rischio basso	Rischio medio
34A – 233 BC		200 mq
Cassetta Naspo		200 mq

Si ricorda che i suddetti presidi dovranno essere ubicati all'interno dei locali rispettando le seguenti disposizioni:

- la distanza da percorrere per utilizzare un estintore non deve superare i 30 metri;
- ogni estintore deve essere affisso al muro e segnalato da un apposito cartello;
- gli estintori vanno collocati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle due uscite di piano individuate.

SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE

Vie di uscita

La verifica dell'efficienza delle vie d'esodo sarà effettuata con una costante attività di sorveglianza e controllo da parte del personale preposto, rimuovendo o segnalando immediatamente situazioni di:

- depositi di materiali o attrezzature lungo le vie di uscita;
- avarie dell'illuminazione d'emergenza;
- anomalie sui dispositivi di apertura delle porte.

I percorsi verso le uscite d'emergenza sono mantenuti liberi da ingombri. Tale condizione dovrà essere sempre verificata nel tempo.

Scuola Infanzia	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	Sezione 04 Revisione 09 Anno Sc. 2025/26 Pagina 15 di 15
-----------------	---	---

Attrezzature ed impianti di protezione antincendio

L'attività periodica di controllo e manutenzione dei presidi antincendio, è affidata a ditta specializzata esterna e avviene nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica applicabile. L'esito delle azioni preventive succitate sarà riportato in un apposito "Registro Antincendio" da tenere presso l'Istituto Scolastico.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ESERCITAZIONE

Lavori di ditte esterne

L'intervento occasionale di lavoratori esterni presso l'edificio scolastico comporta uno scambio preventivo di informazioni sui rischi introdotti dagli stessi lavoratori e su quelli propri del luogo di lavoro. A tal fine si dovrà garantire quanto di seguito specificato.

1. Occorrerà dar seguito alla cooperazione ed al coordinamento con tutti i lavoratori autonomi e/o imprese esterne che a vario titolo frequentano l'edificio, anche con cadenze periodiche o per limitati periodi di tempo; tale obbligo è finalizzato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per le attività di competenza in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
2. Dove appropriato, dovrà essere adottato un sistema di permessi di lavoro per operazioni che comportano l'impiego di fiamme libere o scintille.

Informazione e formazione

- **Informazione:** dovrà essere coinvolto tutto il personale in attività di informazione, sui rischi d'incendio e sulle misure di sicurezza da adottare rispettando i contenuti specificati nell'Allegato VII del D.M. 10 Marzo 1998 al punto 7.2.
- **Formazione:** dovrà essere garantita specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera.
- **Addetti antincendio:** dovrà essere valutato il numero di addetti antincendio presenti e se necessario procedere alla nomina e formazione di ulteriori lavoratori. La formazione dovrà essere compatibile con il livello di rischio (MEDIO) e rispettare i tempi ed i contenuti minimi sono riportati in allegato IX.

Gestione dell'emergenza

L'attività risulta soggetta all'obbligo di redazione del piano di emergenza, così come previsto all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998. Sarà inoltre necessario predisporre delle procedure scritte per la gestione delle emergenze.

Esercitazione antincendio

Considerata la tipologia dell'attività, dovranno essere effettuate almeno due esercitazioni antincendio da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento come stabilito al punto 12 del D.M. 26/8/92; l'esito di tali esercitazioni dovrà essere riportato in apposito verbale.

CONCLUSIONI

Qualora le condizioni di esercizio dell'attività dovessero essere modificate nel tempo, sarà necessario aggiornare il presente documento inoltre, in virtù del punto 1.6 del D.M. 10/3/98, sarà cura del datore di lavoro provvedere, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, all'implementazione e/o revisione del presente documento, in funzione di un eventuale cambiamento dell'attività, dei materiali utilizzati o depositati o qualora gli edifici fossero soggetti a ristrutturazioni o ampliamenti.

Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale responsabilità.

CAPITOLO 7
CONCLUSIONI